

**МБОУ «Бардымская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»**

ул. Куйбышева, 24, с. Барда, Пермский край, 618150

Тел/факс: 8-(34292)2-13-21

E-mail: korbarda@mail.ru

ОКПО 35190574, ОГРН 1025902117658

ИНН/КПП 5930001934/593001001

27.03.2020 № 62

На № _____ от _____

Заместителю главного
Государственного инспектора
Осинского городского округа и
Бардымского муниципального
района
По пожарному надзору
Курбангалиеву А.Р.

В ответ на Ваше представление от 05.03.2020 года сообщаем, что нами разработан план устранения замечаний, который согласован с начальником Управления образования (письмо в РУО от 24.03.2020 г. вх. № 21) и рассматривался на балансовой комиссии в Администрации Бардымского района 13.03.2020 года. О принятых мерах, устранения нарушениях и о сроках устранения оставшихся пунктов указано в приложениях № 1, № 2, № 3.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ»



Н.Ш. Биктимирова

План устранения замечаний

№	Вид нарушения требований с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры	Отметки о выполнении и сроки устранения
Здание школы расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера А.			
1	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Полный ремонт в здании школы по программе ОАО «Лукойл» Фонд «Содействие – XXI век»	Июнь - август 2020 г.
Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера А 1.			
2	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Полный ремонт в здании школы в 2020 г. по программе ОАО «Лукойл» Фонд «Содействие – XXI век»	Июнь - август 2020 г.
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Б			
3	На путях эвакуации используются горючие материалы	Полный ремонт в здании интерната в 2021 г.	Июнь - август 2021 г.
4	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Фото прилагается (Приложение № 2)	Выполнено
5	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Составлена смета. Заявка направлена в РУО, письмо №57 от 19.03.2020 г. (Приложение № 3)	Июнь - август 2020 г.
6	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Воздуховоды очищены, акт и фото прилагается. (Приложение № 4)	Выполнено
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г.			
7	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Составлена смета. Заявка направлена в РУО	Июнь - август 2020 г.

8	На объекте защиты не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Фото прилагается (Приложение № 5)	Выполнено
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г 1.			
9	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Составлена смета. Заявка направлена в РУО	Июнь - август 2020 г.
Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г 2.			
10	На объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Составлена смета. Заявка направлена в РУО	Июнь - август 2020 г.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ»



Н.Ш. Биктимирова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края «Бардымская СКОШИ»

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательного учреждения

- | | |
|-------------------|--|
| Балтаева Т.В. | - первый заместитель главы Администрации Бардымского муниципального района, председатель комиссии; |
| Мукаева Т.М. | - начальник управления образования Администрации Бардымского муниципального района, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Красильников Д.А. | - сотрудник отделения в г.Чернушка Управления ФСБ России по Пермскому краю (по согласованию); |
| Оборин Е.В. | - Врио. начальника Осинского ОВО-филиал ФГКУ "УВО-ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию); |
| Курбангалиев А.Р. | -заместитель начальника отдела – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бардымскому муниципальному району 17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, (по согласованию) |
| Туктамышев С.Г. | -специалист по вопросам охраны труда управления образования Администрации Бардымского муниципального района |

Комиссия по обследованию и категорированию объекта образовательного учреждения «24» сентября 2019 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда ул.Куйбышева 24

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Администрация Бардымского муниципального района, Алапанов Халиль Газбулович, 834(292) 2 06 10

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Школа 1963 года постройки, в 2004 году 50% здания было реконструировано, находится в центре Барды. 1 этажное здание внутренние, наружные стены и перегородки выполнены из кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля крыта железом по дереву 50% здания бревенчатые стены, перегородки дощатые. Интернат 1971 года постройки двухэтажное здание. Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича, перекрытия бетонные. Кровля крыта шифером по дереву. Лестницы из железобетонных площадок и маршей. Система электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения – централизованная Газопровода нет. Помещений, сдаваемых в аренду нет. Имеются, центральный вход в здания и запасные выходы.

(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ имеется)

4.13 Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручным металлоискателями не имеется

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: нет
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: нет
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 135 человек
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта здания: 94, 933027 млн. рублей

Раздел 6. Результаты расчета количества одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в течение рабочего дня:

Обучающиеся (воспитанники):	94
Работники:	41
Всего:	135


Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:


Учреждение просвещения не соответствует требованиям по антитеррористической защищенности, в соответствии с Постановлением Правительства № 1006 от 02.08.2019 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».


В целях усиления антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

1. Обеспечить проведение периодических практических тренировок по действиям при угрозе ТА;
2. Установить на дверные проемы первого этажа магнитоконтактные извещатели;
3. Установить систему оповещения при угрозе теракта;
4. Оборудовать объект каналом передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии;
5. Организовать пропускной и внутриобъектовый режим на объекте;
6. Обеспечить пост охраны ручным металлоискателем.

7.1. По результатам обследования МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края (наименование объекта) присвоена (не присвоена): третья категория объекта.

Председатель комиссии: Балтаева Т.В., первый заместитель главы Администрации Бардымского муниципального района 
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О) подпись

Заместитель председателя: Мукаева Т.М., начальник управления образования Администрации Бардымского муниципального района 
работник органа (организации) подпись

Секретарь комиссии: Туктамышев С.Г. специалист по охране труда управления образования Администрации Бардымского муниципального района 
(работник органа (организации) подпись)

Члены комиссии: 
Красильников Д.А. – сотрудник УФСБ России по Пермскому краю (по согласованию)